

Информация о техническом состоянии сетей
и анализ технологических отключений
электрооборудования ООО «АЭРОКУЗБАСС» в 2014-2015г.

1. На 27.02.2015г. электрооборудование и электрические сети, осуществляющие электроснабжение потребителей, определяемых по границам территориальных зон деятельности ООО «АЭРОКУЗБАСС», находятся в исправном состоянии.
2. Анализ технологических отключений
 - 2.1. 19.04.14г. произошел выход из строя кабельной линии ТП1(НС)-ТП3(КРМ). Перерыв в электроснабжении 2-х объектов предприятия составил 1 час. Проведены работы по поиску места повреждения кабельной линии с последующим ее восстановлением.
 - 2.2. 29.06.14 в 13⁰⁷ в результате грозового перенапряжения произошел выход из строя кабельно-воздушной ЛЭП Ф6-2А, обеспечивающей электроснабжение аэропорта. Перерыва в электроснабжении предприятия не было в связи с переходом на резервную линию. Проведены работы по ремонту линии Ф6-2А. Заменены изоляторы и выполнен ремонт кабельной перемычки.
 - 2.3. 01.08.2014г. в 01⁴⁰ час. произошло отключение фидера 6-9А по причине разрушения высоковольтного изолятора вследствие его пробоя. Перерывов в электроснабжении не было в связи с переходом электропитания на резервную линию. После проведения ремонтно-восстановительных работ фидер 6-9А был введен в работу. 01.08.2014г. в 11¹⁰ час.
 - 2.4. В 2015г. технологических отключений электрооборудования ООО «АЭРОКУЗБАСС» не было.

Генеральный директор

Начальник службы ЭСТОП



В.Д. Белозеров

А.В. Мингулин